

Реестр проверок надзорных органов за 2017 год (по состоянию на 01.12.2017)

№ п/п	Наименование учреждения социального обслуживания	Надзорный орган, осуществляющий проверку	Реквизиты документа проверки	Перечень замечаний и предложений		Срок устранения нарушений, указанный в документе надзорного органа	Принимаемые меры к устранению нарушений	Объем финансовых средств, необходимых для устранения выявленных нарушений, (тыс. руб.)	Источник финансирования	Результат (устранено/не устранено)
				№№	Наименование нарушения					
	ГБУ "КЦСОН Балахнинского района"	ОНД и ПР по Балахнинскому району	Предписание от 14.11.2017г. № 138/1/72	1.	Дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты с выходами из них в поэтажные коридоры здания не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовой шахты при пожаре, также лифтовая шахта в здании не отделена от коридоров тамбурами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. (Отделение "Спецжилдом")	8/1/2018	Сметная документация разработана и согласована в министерстве социальной политики Нижегородской области (без дополнительного финансирования выполнение работ невозможно)	153,51		Не устранено
				2.	Участок транзитного воздуховода, проходящий через помещение овощного склада (категория В4), не выполнен с требуемым пределом огнестойкости (не менее EI30)	8/1/2018	Выполнены работы по установке клапанов противопожарных в воздуховоде отделения дневного пребывания ГБУ "КЦСОН Балахнинского района" по адресу: г.Балахна, пер.Макаренко, д.8	57,718,90	Бюджет Нижегородской области	Устранено

Директор _____ Е.В.Коновалова

Романова Евгения Владимировна 8 (83144) 6-65-73